

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  
KHOA XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
BỘ MÔN XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN  
THỰC TẬP TRẮC ĐỊA

*Thái nguyên, năm 20...*

## MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN .....	3
1.1. Đo góc.....	3
1.1.1. Đo góc bằng .....	3
1.1.2. Đo góc đứng.....	6
1.2. Đo dài.....	7
1.3. Đo cao .....	8
CHƯƠNG 2: ĐO CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH .....	11
CHƯƠNG 3: ĐO ĐƯỜNG CHUYỀN .....	13
3.1. Đường chuyền kinh vĩ .....	13
3.2. Lưới độ cao kỹ thuật .....	16
CHƯƠNG 4: BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH .....	20
4.1. Bố trí điểm mặt bằng .....	20
4.1.1. Phương pháp toạ độ cực .....	20
4.1.2. Phương pháp giao hội góc.....	21
4.1.3. Phương pháp giao hội cạnh.....	22
4.1.4. Phương pháp toạ độ vuông góc .....	23
4.2. Bố trí đoạn thẳng thiết kế.....	24
4.3. Bố trí mặt phẳng thiết kế .....	25

## CHƯƠNG 1: ĐO CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN


### 1.1. Đo góc

#### 1.1.1. Đo góc bằng

##### a. Phương pháp đo cung

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ.

\* **Phạm vi áp dụng:** Áp dụng với trạm đo chỉ có 2 hướng đo.



Hình 1.1.1.a. Phương pháp đo cung

##### \* Chuẩn bị:

- Đưa máy vào trạm đo O: Định tâm và cân bằng máy.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.

##### \* Quy trình đo:

- Hướng ống kính về A. Đặt số đọc ban đầu tại A là  $0^0 0' 0''$  hoặc là số đọc mong muốn  $a_1$ .
  - Quay máy đến B. Đọc số đọc tại B là  $b_1$ .
  - Đảo ống kính, quay máy đi một góc  $180^\circ$ .
  - Ngắm lại B, đọc số đọc tại B là  $b_2$ .
  - Quay máy theo chiều thuận chiều kim đồng hồ ngắm lại A, đọc số đọc tại A là  $a_2$ .


##### \* Tính toán giá trị góc bằng $AOB$ :

- Nửa vòng đo thuận:  $\beta_1 = b_1 - a_1$
- Nửa vòng đo đảo:  $\beta_2 = b_2 - a_2$
- Giá trị góc  $AOB$  sau 1 lần đo:  $\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

## b. Phương pháp đo cơ bản

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ.

\* **Phạm vi áp dụng:** Áp dụng với trạm đo có 2 hoặc 3 hướng đo.



Hình 1.1.1.b. Phương pháp đo cơ bản

\* **Chuẩn bị:**

- Đưa máy vào trạm đo O: Định tâm và cân bằng máy.
- Chỉnh màng dây chũ thập rõ nét nhất.

\* **Quy trình đo:**

- Hướng ống kính về A. Đặt số đọc ban đầu tại A là  $0^0 0' 0''$  hoặc là số đọc mong muốn  $a_1$ .
  - Quay máy đến B. Đọc số đọc tại B là  $b_1$ .
  - Đảo ống kính, quay máy đi một góc  $180^0$ .
  - Ngắm lại B, đọc số đọc tại B là  $b_2$ .
  - Quay máy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ngắm lại A, đọc số đọc tại A là  $a_2$ .


\* **Tính toán giá trị góc bằng  $AOB$ :**

- Nửa vòng đo thuận:  $\beta_1 = b_1 - a_1$
- Nửa vòng đo đảo:  $\beta_2 = b_2 - a_2$
- Giá trị góc  $AOB$  sau 1 lần đo:  $\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

## c. Phương pháp đo toàn vòng

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ.

\* **Phạm vi áp dụng:** Áp dụng với trạm đo có 3 hướng đo trở lên.



Hình 1.1.1.c. Phương pháp đo toàn vòng

\* **Chuẩn bị:**

- Đưa máy vào trạm đo O: Định tâm và cân bằng máy.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.

\* **Quy trình đo:**

- Hướng ống kính về A. Đặt số đọc ban đầu tại A là  $0^0 0' 0''$  hoặc là số đọc mong muốn  $a_1$ .
  - Quay máy đến B. Đọc số đọc tại B là  $b_1$ .
  - Quay máy đến C. Đọc số đọc tại C là  $c_1$ .
  - Quay máy theo chiều thuận chiều kim đồng hồ đến A. Đọc số đọc tại A là  $a'_1$ .
  - Đảo ống kính, quay máy đi một góc  $180^\circ$ .
  - Ngắm lại A, đọc số đọc tại A là  $a''_1$ .
  - Quay máy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ngắm lại C, đọc số đọc tại C là  $c_2$ .
  - Quay máy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ngắm lại B, đọc số đọc tại B là  $b_2$ .
  - Quay máy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ ngắm lại A, đọc số đọc tại A là  $a_2$ .

\* **Tính toán giá trị góc bằng  $AOB$  và  $BOC$ :**

- Nửa vòng đo thuận:  $\beta'_{AOB} = b_1 - a_1; \beta'_{BOC} = c_1 - b_1;$
- Nửa vòng đo đảo:  $\beta''_{AOB} = b_2 - a_2; \beta''_{BOC} = c_2 - b_2;$
- Giá trị góc AOB sau 1 lần đo:  $\beta_{AOB} = \frac{\beta'_{AOB} + \beta''_{AOB}}{2}$
- Giá trị góc BOC sau 1 lần đo:  $\beta_{BOC} = \frac{\beta'_{BOC} + \beta''_{BOC}}{2}$

### **1.1.2. Đo góc đứng**

**a. Xác định giá trị MO của trạm đo:** MO là số đọc ban đầu trên bàn độ đứng khi trực ngắm nằm ngang và bọt thủy dài trên bàn độ đứng ở giữa.

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ.

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy vào trạm đo.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.
- Án nút V/% để màn hình hiển thị chữ V đo góc đứng.
- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn **0<sup>0</sup>**.

\* **Quy trình đo:**

- Để bàn độ đứng ở bên trái. Ngắm điểm mục tiêu. Đọc số đọc T.
- Đảo ống kính quay máy **180<sup>0</sup>**, lúc này bàn độ đứng sẽ chuyển sang bên phải. Ngắm điểm mục tiêu. Đọc số đọc P.

\* **Tính toán giá trị MO:**

- Giá trị MO của trạm đo sẽ được tính theo công thức:  $MO = \frac{T+P-180^0}{2}$

### **b. Phương pháp đo góc đứng theo 2 số đọc T và P**

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ

\* **Phạm vi áp dụng:** Đây là phương pháp đo góc đứng với độ chính xác cao. Đó là khi đo cao lượng giác để thành lập lưới độ cao đo vẽ hay chiều cao công trình.

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy vào trạm đo.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.
- Án nút V/% để màn hình hiển thị chữ V đo góc đứng.
- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn **0<sup>0</sup>**.

\* **Quy trình đo:**

- Để bàn độ đứng ở bên trái. Ngắm điểm mục tiêu. Đọc số đọc T.
- Đảo ống kính quay máy **180<sup>0</sup>**, lúc này bàn độ đứng sẽ chuyển sang bên phải. Ngắm điểm mục tiêu. Đọc số đọc P.

\* **Tính toán góc đứng V:**

Góc đứng V sẽ được tính theo công thức:  $V = \frac{P - 180^0 - T}{2}$

c. Phương pháp đo góc đứng theo số đọc T

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ

\* **Phạm vi áp dụng:** Phương pháp này được áp dụng khi

- Đã biết giá trị MO của trạm máy.
- Bàn độ đứng ở bên trái ống kính.
- Đo góc đứng với độ chính xác thấp.

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy vào trạm đo.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.
- Án nút V/% để màn hình hiển thị chữ V đo góc đứng.
- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn  $0^0$ .
- Xác định giá trị MO của trạm đo.

\* **Quy trình đo:**


- Để bàn độ đứng ở bên trái. Ngắm điểm mục tiêu. Đọc số đọc T.

\* **Tính toán góc đứng V:**

- Góc đứng V sẽ được tính theo công thức:  $V = MO - T$

## 1.2. Đo dài

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ điện tử trong ống kính có 2 vạch ngắm trên màng dây chữ thập, mia.



Hình 2.2. Vạch ngắm trên màng dây chữ thập

\* **Phạm vi áp dụng:** Đo dài bằng vạch ngắm xa và mia áp dụng khi độ dài được đo với độ chính xác  $\frac{1}{T} = \frac{1}{300}$  hay đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy tại A, định tâm và cân bằng máy; Mia dựng tại B.
- Chỉnh màng dây chũ thập rõ nét nhất.
- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn  $0^0$ .
- Xác định giá trị MO của trạm đo.

\* **Quy trình đo:**

- Ngắm mia tại B đọc các số đọc chỉ trên (t), chỉ dưới (d).
- Đo góc đứng V tại vị trí ngắm trên mia tại B:  $V = MO - T$


\* **Tính toán khoảng cách S:**

$$S_{AB} = k \cdot (t - d) \cdot \cos^2 V$$

k: Hệ số đo xa, k=100

### 1.3. Đo cao

#### a. Đo cao lượng giác



Hình 1.3.a. Đo cao lượng giác

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ điện tử trong ống kính có 2 vạch ngắm trên màng dây chũ thập, mia, thước dây.

\* **Phạm vi áp dụng:** Đo cao lượng giác bằng vạch ngắm xa và mia áp dụng khi đo cao được đo với độ chính xác thấp hay đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy tại A, định tâm và cân bằng máy.

- Mia dựng tại B.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.
- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn  $0^\circ$ .
- Xác định giá trị MO của trạm đo.

\* **Quy trình đo:**

- Dùng thước dây xác định chiều cao máy i.
- Ngắm mia tại B đọc các số đọc chỉ trên (t), chỉ dưới (d), chỉ giữa (g).
- Đo góc đứng V tại vị trí ngắm trên mia tại B:  $V = MO - T$

\* **Tính toán khoảng cách chênh cao  $h_{AB}$ :**

- Khoảng cách ngang đo bằng mia đứng tính theo công thức:

$$S_{AB} = k \cdot (t - d) \cdot \cos^2 V$$


- Chênh cao  $h'$  của ống kính so với vị trí nằm ngang sẽ được tính theo công thức:

$$h' = S_{AB} \cdot \operatorname{tag} V$$

- Chênh cao giữa hai điểm A,B được tính theo công thức:

$$h_{AB} = i + h' - g = i + S \cdot \operatorname{tag} V - g$$

**b. Đo cao hình học từ giữa**



Hình 1.3.b. Đo cao hình học từ giữa

\* **Dụng cụ đo:** Máy thuỷ bình, mia.

\* **Chuẩn bị:**

- Mia đặt tại A và B. Máy đặt ở giữa 2 mia với chênh lệch khoảng cách  $\Delta S < 5m$ , tùy theo cấp đo. Cân bằng máy.

- Chỉnh màng dây chũ thập rõ nét nhất.


\* **Quy trình đo:**

- Hướng ống kính về A đọc số đọc chỉ giữa tại A là  $a'$
- Hướng ống kính về B đọc số đọc chỉ giữa tại B là  $b'$
- Thay đổi chiều cao máy (ít nhất là 10cm)
- Hướng ống kính về A đọc số đọc chỉ giữa tại A là  $a''$
- Hướng ống kính về B đọc số đọc chỉ giữa tại B là  $b''$

\* **Tính toán khoảng cách chênh cao  $h_{AB}$ :**

- Chênh cao nửa đầu:  $h' = a' - b'$
- Chênh cao nửa sau:  $h'' = a'' - b''$
- Chênh cao một lần đo:  $h_{AB} = \frac{h' + h''}{2}$

**c. Đo cao hình học phía trước**



Hình 1.3.c. Đo cao hình học phía trước

\* **Dụng cụ đo:** Máy thuỷ bình, mia, thước dây.

\* **Chuẩn bị:**


- Máy đặt tại A và mia đặt tại B. Cân bằng máy.
- Chỉnh màng dây chũ thập rõ nét nhất.

\* **Quy trình đo:**

- Dùng thước dây đo chiều cao máy i.
- Hướng ống kính về B đọc số đọc chỉ giữa tại B là b.

\* **Tính toán khoảng cách chênh cao  $h_{AB}$ :**  $h_{AB} = i - b$

## CHƯƠNG 2: ĐO CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH



Hình 2. Đo chiều cao của công trình

\* **Dụng cụ đo:** Máy kinh vĩ điện tử, mia.

\* **Phạm vi áp dụng:** Đo chiều cao của công trình

\* **Chuẩn bị:**

- Đặt máy tại vị trí cách công trình một khoảng với tầm nhìn thông thoáng để có thể nhìn thấy cả vị trí chân và đỉnh công trình. Cân bằng máy.

- Mia dựng tại sát chân công trình.

- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.

- Quay ống kính lên xuống qua mặt phẳng nằm ngang để có hướng ngang chuẩn  $0^0$ .

- Xác định giá trị MO của trạm đo.

\* **Quy trình đo:**

- Hướng ống kính lên mia. Đọc các số đọc chỉ trên (t), chỉ dưới (d), số đọc T để xác định góc đứng V.

- Hướng ống kính lên đỉnh công trình đọc số đọc  $T_1$  để tính góc nghiêng ống kính  $V_1$ .

- Hướng ống kính xuống chân công trình đọc số đọc  $T_2$  để tính góc nghiêng ống kính  $V_2$ .

\* **Tính chiều cao công trình:**

- Khoảng cách từ máy đến công trình:  $S = k \cdot (t - d) \cdot \cos^2 V$

- Khoảng cách từ đỉnh công trình xuống vị trí tia ngắm nằm ngang của ống kính vào công trình là  $h'$ :

$$h' = S \cdot \text{tag } V_1$$

- Khoảng cách từ chân công trình lên đến vị trí tia ngắm nằm ngang của ống kính vào công trình là  $h''$ :

$$h'' = S \cdot \text{tag } V_2$$

- Chiều cao công trình được tính theo công thức:  $h = h' + h''$

## CHƯƠNG 3: ĐO ĐƯỜNG CHUYỀN

### 3.1. Đường chuyền kinh vĩ

#### a. Thiết kế đường chuyền kinh vĩ

Đường chuyền kinh vĩ thuộc lưới không chế đo vẽ, nó được phát triển từ lưới.

Sai số khép tương đối cho phép của đường chuyền kinh vĩ là 1:2000 khi đo vẽ vùng quang đãng 1:1000 khi đo vẽ vùng rừng núi.

Đường chuyền kinh vĩ có các dạng: Đường đơn, khép kín, hệ thống có một hoặc nhiều điểm nút.

Dựa vào tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ và yêu cầu độ chính xác vị trí điểm đường chuyền mà người ta xác định một số tiêu chuẩn cơ bản của đường chuyền kinh vĩ. Các đường chuyền được thiết kế cần đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình:

- Chiều dài cạnh trung bình  $150m \div 250m$ .
- Cạnh dài nhất không vượt quá  $350m$ .
- Cạnh ngắn nhất không ngắn hơn  $20m$ .
- Sai số trung phương đo góc  $30''$ .
- Sai số khép tương đối giới hạn 1:2000 hoặc 1:1000.


#### b. Đo cạnh và góc trong đường chuyền kinh vĩ

Các cạnh đường chuyền kinh vĩ được đo bằng các máy đo xa quang học hoặc bằng thước thép. Chênh lệch tương đối giữa kết quả đo đi, đo về không được lớn hơn 1:2000 đối với khu vực quang đãng và 1:1000 đối với vùng núi. Nơi có độ dốc hơn  $1^{\circ}5'$  phải đo góc nghiêng để tính chuyển cạnh về chiều dài nằm ngang (đo một lần).

Các góc trong đường chuyền kinh vĩ đo bằng máy kinh vĩ có độ chính xác  $30''$ . Đo một lần đo, giữa hai nửa vòng đo phải xoay máy đi một góc gần bằng  $90^{\circ}$ . Chênh lệch giữa hai nửa lần đo không vượt quá  $45''$ . Sai số khép góc cho phép trong đường chuyền kinh vĩ là:  
$$f_{\beta} = \pm 60''.\sqrt{n}$$

Trong đó:  $n$  - Số góc trong đường chuyền kinh vĩ.

#### c. Bình sai đường chuyền kinh vĩ



Bước 1: Tính  $\sum \beta_{\text{đo}}$ ;  $\sum \beta_{\text{LT}}$ .

Bước 2: Tính  $f_\beta = \sum \beta_{\text{đo}} - \sum \beta_{\text{LT}}$

Bước 3: So sánh  $f_\beta$  với  $f_\beta^{\text{CP}}$

Bước 4: Hiệu chỉnh  $f_\beta$  vào các góc  $\beta$  với dấu ngược lại

Bước 5: Tính  $\alpha$  của các cạnh tiếp theo trong đường chuyền

Bước 6: Tính  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$  theo  $S$  và  $\alpha$

Bước 7: Tính  $\sum \Delta X_{\text{đo}}$ ;  $\sum \Delta Y_{\text{đo}}$ ;  $\sum \Delta X_{\text{LT}}$ ;  $\sum \Delta Y_{\text{LT}}$

Bước 8: Tính  $f_x = \sum \Delta X_{\text{đo}} - \sum \Delta X_{\text{LT}}$ ;  $f_y = \sum \Delta Y_{\text{đo}} - \sum \Delta Y_{\text{LT}}$

Bước 9: Tính  $f_s = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

Bước 10: Tính sai số tương đối  $\frac{f_s}{S}$

Bước 11: Hiệu chỉnh  $f_x$ ;  $f_y$  vào  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$

Bước 12: Tính tọa độ các điểm trong đường chuyền theo tọa độ điểm đầu và  $\Delta X$ ,  $\Delta Y$  sau khi đã hiệu chỉnh

Đường chuyền kinh vĩ khép kín	Đường chuyền kinh vĩ đơn hở nối giữa các điểm cấp cao
$\sum \beta_{\text{LT}} = 180^\circ \cdot (n - 2)$	$\sum \beta_{\text{LT}} = \alpha_{\text{đầu}} + 180^\circ \cdot n - \alpha_{\text{cuối}}$
$\sum \Delta X_{\text{LT}} = \sum \Delta Y_{\text{LT}} = 0$	$\sum \Delta X_{\text{LT}} = X_{\text{cuối}} - X_{\text{đầu}}$ $\sum \Delta Y_{\text{LT}} = Y_{\text{cuối}} - Y_{\text{đầu}}$

### SỐ BÌNH SAI ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ KHÉP KÍN

STT	Góc		Cạnh (m)	Số gia toạ độ		Toạ độ	
	Góc bằng do	Góc định hướng		$\Delta x$	$\Delta y$	x	y
1						1000	1100
		$43^0 15' 0''$	26,76				
2	$184^0 2' 50''$						
			58,35				
3	$91^0 55' 32''$						
			70,50				
4	$90^0 36' 38''$						
			90,60				
5	$85^0 9' 50''$						
			76,33				
1	$88^0 14' 20''$						
			L=				
	$\Sigma \beta_{\text{đo}} =$		$\Sigma \Delta_{\text{đo}}$				
	$\sum \beta_{LT} = 180^0 \cdot (n - 2) =$		$\Sigma \Delta_{\text{líthuyết}}$				
	$f_\beta =$			$f_x =$	$f_y =$		
	$f_\beta^{CP} = \pm 60''.\sqrt{n}$		$f_s =$				
			$\frac{f_s}{L} =$				

### SỐ BÌNH SAI ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ ĐƠN HỎ

STT	Góc		Cạnh	Số gia toạ độ		Toạ độ	
	Góc bằng đo	Góc ước định		$\Delta x$	$\Delta y$	x	y
1							
		$67^028'54''$					
2	$268^01'0''$					4009,34	686,86
			78,54				
3	$177^02'30''$						
			54,57				
4	$92^046'24''$						
			129,97				
5	$74^010'24''$					4180,09	764,78
		$175^027'6''$					
6			L=				
	$\Sigma \beta_{do} =$		$\Sigma \Delta_{do}$				
	$\sum \beta_{LT} = \alpha_{dầu} + 180^0 \cdot n - \alpha_{cuối}$		$\Sigma \Delta_{líthuyết}$				
	$f_\beta =$			$f_x =$	$f_y =$		
	$f_\beta^{CP} = \pm 60''.\sqrt{n}$	$f_s =$					
					$\frac{f_s}{L} =$		

### 3.2. Lưới độ cao kỹ thuật

#### a. Thiết kế lưới độ cao kỹ thuật

Lưới độ cao kỹ thuật là lưới làm cơ sở về độ cao cho lưới độ cao đo vẽ. Cơ sở để phát triển lưới độ cao kỹ thuật là các điểm độ cao nhà nước hạng I, II, III, IV.

Lưới độ cao kỹ thuật có thể bố trí dưới dạng đường đơn (điểm đầu và điểm cuối là điểm hạng cao), một hệ thống có một hoặc nhiều điểm nút.

Độ cao của điểm đường chuyền hạng IV, cấp 1, cấp 2, giải tích cấp 1, cấp 2 xác định bằng phương pháp đo cao hình học hạng IV, hoặc hạng V (kỹ thuật).

Trong trường hợp ở vùng núi, khi vẽ bản đồ với khoảng cao đều 2m hoặc 5m thì có thể dùng phương pháp đo cao lượng giác.

### b. Đo lối

Lưới được đo bằng máy thuỷ bình. Có thể dùng máy kinh vĩ có ống thuỷ dài gắn trên ống kính để đo. Mía một mặt hay hai mặt. Trước khi đo, máy và mía phải được kiểm nghiệm.

Lưới độ cao kỹ thuật chỉ phải đo một chiều, đọc số theo vạch giữa và theo phương pháp đo cao hình học hạng V (kỹ thuật).

- Nếu dùng mía hai mặt: Đọc số mặt đen, đỏ của mía sau. Rồi đọc số mặt đen, đỏ của mía trước.

- Nếu dùng mía một mặt: Đọc số mía sau, mía trước. Thay đổi chiều cao máy đi ít nhất 10cm. Đọc số mía trước, mía sau.

- Chênh lệch độ cao ở mỗi trạm tính theo hai mặt mía hay theo hai độ cao máy không được lớn hơn 5mm.

- Tầm ngắm từ máy đến mía 120m. Trong điều kiện thuận lợi, kéo dài đến 200m. Sai số khép đường độ cao kỹ thuật không vượt quá:

$$f_h = \pm 50. \sqrt{L} \text{ (mm)}$$


Trong đó: L – Chiều dài toàn đường, tính bằng km.

Ở những nơi độ dốc lớn có số trạm đo trên 1km lớn hơn 25 thì tính theo công thức:

$$f_h = \pm 10. \sqrt{n} \text{ (mm)}$$

Trong đó: n – Số trạm đo trên đường hoặc trong vòng khép.

### c. Bình sai lưới độ cao kỹ thuật



Bước 1: Tính  $\sum h_{\text{đo}}$ ;  $\sum h_{\text{LT}}$ .

Bước 2: Tính  $f_h = \sum h_{\text{đo}} - \sum h_{\text{LT}}$  rồi so sánh với  $f_h^{\text{CP}}$

Bước 3: Tính số hiệu chỉnh  $v_h$  vào các chênh cao theo công thức  $v_h = -\frac{f_h}{n} \cdot k$

Bước 4: Tính chênh cao sau khi đã hiệu chỉnh  $h' = h + v_h$

Bước 5: Tính độ cao của các điểm dựa vào độ cao của điểm đầu và các chênh cao sau khi đã hiệu chỉnh

Lưới độ cao khép kín	Lưới độ cao kỹ thuật đơn hở nối giữa các điểm cáp cao
$\sum h_{\text{LT}} = 0$	$\sum h_{\text{LT}} = H_{\text{cuối}} - H_{\text{đầu}}$

### SỐ BÌNH SAI LUỚI ĐỘ CAO KỸ THUẬT KHÉP KÍN

Điểm	Độ chênh cao đo được (mm)	Số trạm đo(k)	Số điều chỉnh $v_h$	Độ chênh cao đã điều chỉnh $h'$ (mm)	Độ cao (m)
(1)					85,01
	+ 2048	2			
2					
	+ 1175	2			
3					
	- 652	1			
4					
	- 2549	2			
(1)		$n=\Sigma k=$	$L=950 \text{ (m)}$		
$\sum h_{\text{đo}} =$		$\sum h_{\text{LT}} =$		$f_h =$	
				$f_h^{\text{CP}} = \pm 50. \sqrt{L}$	

**BÌNH SAI LUỐI ĐỘ CAO KỸ THUẬT DẠNG ĐƯỜNG ĐƠN NỐI HAI ĐIỂM  
CẤP CAO**

<b>Điểm</b>	<b>Độ chênh cao đo được ( mm )</b>	<b>Số trạm đo(k)</b>	<b>Số điều chỉnh v<sub>h</sub></b>	<b>Độ chênh cao đã điều chỉnh h' ( mm )</b>	<b>Độ cao ( m )</b>
Điểm cấp cao 4					101,130
	+ 4110	3			
5					
	+6207	5			
6					
	- 4140	3			
7					
	- 909	1			
8					
	+833	2			
Điểm cấp cao 9		n=Σk=	L=1,1km		107,216
$\Sigma h_{\text{đo}} =$ $\Sigma h_{\text{LT}} =$ $f_h =$ $f_h^{\text{CP}} = \pm 50. \sqrt{L}$					


## CHƯƠNG 4: BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH

### 4.1. Bố trí điểm mặt bằng

#### 4.1.1. Phương pháp toạ độ cực

\* **Dụng cụ:** Máy kinh vĩ

\* **Phạm vi áp dụng:** Phương pháp toạ độ một cực được áp dụng rất phổ biến, nhất là ở những chỗ quang đãng, tương đối bằng phẳng và khi khoảng cách cực (s) ngắn hơn chiều dài của thước.



Hình 4.1.1. Phương pháp toạ độ cực

\* **Tính toán những yếu tố cần thiết để bố trí điểm C theo phương pháp toạ độ cực:** Biết toạ độ không ché trắc địa A ( $x_A, y_A$ ); B ( $x_B, y_B$ ) và toạ độ thiết kế điểm C ( $x_C, y_C$ ).

Trước hết phải tính toán những số liệu cần thiết là góc cực  $\beta_A$  và bán kính cực  $S_{AC}$ .

Sử dụng bài toán cơ bản thứ hai để tính các góc định hướng, từ đó xác định góc  $\beta_A$ .

$$\operatorname{tg} R_{AB} = \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} \rightarrow \alpha_{AB}$$

$$\operatorname{tg} R_{AC} = \frac{Y_C - Y_A}{X_C - X_A} \rightarrow \alpha_{AC}$$

$\beta_A = \alpha_{AC} - \alpha_{AB}$  hoặc  $\beta_A = \alpha_{AB} - \alpha_{AC}$  tuỳ vị trí điểm C so với điểm B

$$S_{AC} = \sqrt{\Delta X_{AC}^2 + \Delta Y_{AC}^2}$$

\* **Chuẩn bị:**

- Đưa máy vào điểm A: Định tâm và cân bằng máy.
- Cọc tiêu đặt tại B.
- Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.

### \* **Bố trí điểm C:**


- Hướng ống kính ngắm chính xác cọc tiêu đặt tại B.
- Đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại B là  $0^{\circ}0'0''$ . Hoặc số đọc ban đầu trên màn hình tại B là b.
- Quay máy đi một góc có giá trị là  $\beta_A$  vừa tính được ở trên. Nếu đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại B là  $0^{\circ}0'0''$  thì khi nào màn hình hiển thị giá trị  $\beta_A$  thì dừng lại. Nếu số đọc ban đầu trên màn hình tại B là b thì quy máy đến khi nào màn hình hiển thị số đọc  $\beta_A + b$  thì dừng lại. Xác định được hướng Ax.

- Trên hướng Ax xác định điểm C sao cho điểm C cách A một khoảng là  $S_{AC}$ .

#### **4.1.2. Phương pháp giao hội góc**

\* **Dụng cụ:** Máy kinh vĩ.

\* **Phạm vi áp dụng:** Phương pháp giao hội góc áp dụng khi bố trí những điểm khó ở xa đến được và việc đo dài gặp khó khăn.



Hình 4.1.2. Phương pháp giao hội góc

\* **Tính toán những yếu tố cần thiết để bố trí điểm 1 theo phương pháp giao hội góc:** Ngoài thực địa có móng A và B. Trong thiết kế đã có tọa độ điểm A ( $x_A, y_A$ ); B ( $x_B, y_B$ ); cần bố trí điểm 1 ( $x_1, y_1$ ).

Trước hết phải tính toán những số liệu cần thiết là góc  $\beta_A$  và  $\beta_B$ .

Sử dụng bài toán cơ bản thứ hai để tính các góc định hướng, từ đó xác định góc  $\beta_A$  và  $\beta_B$ .

$$\operatorname{tg} R_{AB} = \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} \rightarrow \alpha_{AB}$$

$$\operatorname{tg} R_{A1} = \frac{Y_1 - Y_A}{X_1 - X_A} \rightarrow \alpha_{A1}$$

$$\rightarrow \beta_A = \alpha_{A1} - \alpha_{AB}$$

$$\alpha_{BA} = \alpha_{AB} \pm 180^0$$

Lấy dấu cộng khi  $\alpha_{AB} < 180^0$ ; lấy dấu trừ khi  $\alpha_{AB} > 180^0$

$$\operatorname{tg} R_{B1} = \frac{Y_1 - Y_B}{X_1 - X_B} \rightarrow \alpha_{B1}$$

$$\rightarrow \beta_B = \alpha_{BA} - \alpha_{B1}$$

#### \* **Bố trí điểm 1:**

- Đưa máy vào điểm A: Định tâm và cân bằng máy. Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.
- Hướng ống kính ngắm chính cọc tiêu đặt tại B.
- Đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại B là  $0^0 0' 0''$ . Hoặc số đọc ban đầu trên màn hình tại B là b.

- Quay máy đi một góc có giá trị là  $\beta_A$  vừa tính được ở trên. Nếu đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại B là  $0^0 0' 0''$  thì khi nào màn hình hiển thị giá trị  $\beta_A$  thì dừng lại. Nếu số đọc ban đầu trên màn hình tại B là b thì quy máy đến khi nào màn hình hiển thị số đọc  $\beta_A + b$  thì dừng lại. Xác định được hướng Ax. Trên hướng Ax xác định điểm  $a_1$  và  $b_1$  gần điểm 1

- Đưa máy vào điểm B: Định tâm và cân bằng máy. Chỉnh màng dây chữ thập rõ nét nhất.

- Hướng ống kính ngắm chính cọc tiêu đặt tại A.
- Đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại A là  $0^0 0' 0''$ . Hoặc số đọc ban đầu trên màn hình tại A là a.


- Quay máy đi một góc có giá trị là  $\beta_B$  vừa tính được ở trên. Nếu đặt số đọc ban đầu tại cọc tiêu tại A là  $0^0 0' 0''$  thì khi nào màn hình hiển thị giá trị  $\beta_B$  thì dừng lại. Nếu số đọc ban đầu trên màn hình tại A là a thì quy máy đến khi nào màn hình hiển thị số đọc  $\beta_B + a$  thì dừng lại. Xác định được hướng By. Trên hướng By xác định điểm  $a_2$  và  $b_2$  gần điểm 1

- Dùng dây thép nhỏ nối  $a_1 b_1$  và  $a_2 b_2$ . Giao của hai hướng là điểm 1 cần bố trí.

#### **4.1.3. Phương pháp giao hội cạnh**

\* **Dụng cụ:** Thước thép.

\* **Phạm vi áp dụng:** Phương pháp giao hội cạnh áp dụng khi điểm bô trí gần cạnh không chép, bán kính giao hội ngắn hơn chiều dài của thước, địa hình bằng phẳng quang đãng.



Hình 4.1.3. Phương pháp giao hội cạnh

\* **Tính toán những yếu tố cần thiết để bô trí điểm C theo phương pháp giao hội cạnh:** Ngoài thực địa có móc A và B. Trong thiết kế đã có tọa độ điểm A ( $x_A, y_A$ ); B ( $x_B, y_B$ ); cần bô trí điểm C ( $x_C, y_C$ ).

Số liệu cần thiết phải tính khi bô trí theo phương pháp giao hội cạnh là  $S_{AC}, S_{BC}$

$$S_{AC} = \sqrt{\Delta X_{AC}^2 + \Delta Y_{AC}^2}$$


$$S_{BC} = \sqrt{\Delta X_{BC}^2 + \Delta Y_{BC}^2}$$

\* **Bô trí điểm C:** Dùng thước thép, lấy móc A làm tâm, quay một cung với bán kính  $S_{AC}$ . Sau đó lấy điểm B làm tâm quay cung thứ hai với bán kính  $S_{BC}$ . Giao của hai cung trên mặt đất là điểm C cần bô trí.

#### 4.1.4. Phương pháp toạ độ vuông góc

\* **Dụng cụ:** Thước thép, máy kinh vĩ khi cùn

\* **Phạm vi áp dụng:** Phương pháp toạ độ vuông góc được áp dụng khi có lưới ô vuông xây dựng.



Hình 4.1.4. Phương pháp toạ độ vuông góc


### \* **Bố trí điểm C**

- Dùng thước thép đặt dọc theo đường trục AB đoạn  $x_c$ .
- Góc vuông dựng bằng lăng kính chuyên dụng, dùng thước thép và áp dụng định lý pitago hoặc dùng máy kinh vĩ khi khoảng cách y lớn.
- Trên hướng vuông góc đặt đoạn thẳng  $y_c$ , xác định được điểm C.

### **4.2. Bố trí đoạn thẳng thiết kế**

Đoạn thẳng thiết kế có thể nằm ngang hoặc dốc nghiêng. Nếu đoạn thẳng thiết kế nằm ngang thì là trường hợp đặc biệt của dốc nghiêng.

Giả sử cần bố trí đường thẳng thiết kế từ A đến B. Biết độ cao thiết kế của điểm A là  $H_A$ , Khoảng cách giữa hai điểm A,B là  $S_{AB}$ , độ dốc thiết kế là i.



Hình 4.2. Bố trí đường thẳng thiết kế

- Chia đoạn AB ra thành n đoạn con cách đều nhau. Đóng cõi định đầu cọc các đoạn con.

- Tính độ cao thiết kế  $H_{TK}$  tại các cọc :

$$H_1 = H_A + S_1 \cdot i$$

$$H_2 = H_A + S_2 \cdot i$$

$$H_k = H_A + S_k \cdot i$$

- Dùng máy thuỷ bình xác định độ cao của các đỉnh cọc  $H_{cọc}$ .

- Tính độ cao công tác tại các đỉnh cọc:  $h = H_{TK} - H_{cọc}$


- Nếu  $h > 0$ : Đo từ đỉnh cọc lên trên một đoạn h (theo phương đường dây dọi) sẽ được điểm thiết kế.

- Nếu  $h < 0$ : Đo từ đỉnh cọc xuống dưới một đoạn  $h$  (theo phương đường dây dọi) sẽ được điểm thiết kế.

### 4.3. Bố trí mặt phẳng thiết kế

Mặt phẳng thiết kế có thể nằm ngang hoặc dốc nghiêng. Nếu mặt phẳng thiết kế nằm ngang thì là trường hợp đặc biệt của dốc nghiêng.

Giả sử mặt phẳng thiết kế  $P$  có độ dốc  $i$ . Chọn hai đường thẳng vuông góc giao nhau  $AE$  và  $CC'$  sao cho:  $AE$  nằm ngang có cùng cao độ (max hoặc min),  $CC'$  là đường dốc nhất ( $=i$ ).



Hình 4.3. Bố trí mặt phẳng thiết kế

- Chia  $P$  ra thành các ô vuông có cạnh là  $a$ , sao cho các ô vuông có cạnh đều song song với  $AE$  hoặc  $CC'$ .

- Đóng cọc tại các đỉnh ô vuông.
- Dùng máy thuỷ bình đo độ cao của các đỉnh cọc  $H_{cọc}$ .
- Theo thiết kế mỗi đỉnh cọc có độ cao thiết kế là  $H_j^{TK}$ .
- Tính độ cao đào đất tại mỗi đỉnh cọc:  $h = H_j^{TK} - H_{cọc}$
- Nếu  $h > 0$ : Đo từ đỉnh cọc lên trên một đoạn  $h$  (theo phương đường dây dọi) sẽ được điểm thiết kế.
- Nếu  $h < 0$ : Đo từ đỉnh cọc xuống dưới một đoạn  $h$  (theo phương đường dây dọi) sẽ được điểm thiết kế.